



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Fahrzeugdaten und Prüfungsbedingungen

Auftraggeber	Prüfer	Datum
Manuela Hoffmann	Andy Wosilat	15.02.2024

### Prüfungsbedingungen

Wetterbedingungen	Sonnig
Lichtverhältnisse	Hell - 13:00 Uhr
Fahrzeug sauber/ dreckig	Sauber
Fahrzeug frei zugänglich	Ja

### Fahrzeug

Hersteller	Opel	Fz-Ident	Fahrgestellnummer
Modell	Adam	Bauart	Kompaktklasse
Getriebe	Schaltgetriebe	Erstzulassung	2014
Kraftstoff	Benzin	Farbe	Rot
Hubraum	1,4 Liter	Anz. Türen	3
Leistung in kW	85	nächste HU	11/25
km-Stand	110.203 km	Schadstoffklasse	6



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Fahrzeugdokumente

### Fahrzeugdokumente

(i.O. = in Ordnung; n = nicht vorhanden; b = beschädigt)

Genehmigungen	i.O.
Fahrzeugschein	i.O.
Fahrzeugbrief	i.O.
Bordbuch	i.O.
COC	i.O.
HU/AU	i.O. gültig bis 11/25
Serviceheft	i.O.

Serviceheft gepflegt?	Gepflegt in Vertragswerkstätten von Opel
-----------------------	--

Sonstige Auffälligkeiten	/
--------------------------	---



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Fahrzeugaufbereitung

### Bereifung (montiert)

Reifen	Hersteller	s/w	Größe	Profil in mm
VL	Michelin	Winter	205/35/18	6
VR	Michelin	Winter	205/35/18	6
HL	Michelin	Winter	205/35/18	6
HR	Michelin	Winter	205/35/18	6
Ersatzrad	Reifenflickset			

### Zusatzbereifung (falls vorhanden)

Reifen	Hersteller	s/w	Größe	Profil in mm
VL	Michelin	Sommer	215/35/18	5
VR	Michelin	Sommer	215/35/18	5
HL	Michelin	Sommer	215/35/18	5
HR	Michelin	Sommer	215/35/18	5

Sonstige Auffälligkeiten	/
--------------------------	---



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Zustand von Lack, Karosserie und Beleuchtung

### Lackzustand

Bauteil	Lackschichtdicke in $\mu\text{m}$	Zustand
Motorhaube	90	gut
Kotflügel VR	180	nachlackiert
Kotflügel VL	90	gut
Tür VL	90	gut
<del>Tür HL</del>		
Tür VR	95	gut
<del>Tür HR</del>		
Seitenwand-Kotflügel HL	90	gut
Seitenwand-Kotflügel HR	180	nachlackiert
Dach	90	gut
Heckklappe	90	gut

### Fahrzeugzustand Karosserie

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung, b = beschädigt, n = nicht vorhanden)

Stoßstange vorne	i.O.
Stoßstange hinten	i.O.
Grill	i.O.
Schweller links	i.O.
Schweller rechts	i.O.
Spaltmaße	i.O.



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

### Fahrzeugbeleuchtung

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung, b = beschädigt, n = nicht vorhanden)

Scheinwerfer	i.O.
Rücklichter	i.O.
Bremslicht	i.O.
Rückfahrlicht	i.O.
Blinker	i.O.
Warnblinkanlage	i.O.
Nebelscheinwerfer	i.O.
Abblendlicht	i.O.
Innenraumbeleuchtung	i.O. - Tachobeleuchtung fällt manchmal aus
Tagfahrlicht	i.O.
Sonstige Auffälligkeiten	/



## Zustand von Bauteilen und Anbauteilen

### Fahrzeugzustand Außen

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung, b = beschädigt, n = nicht vorhanden)

Frontscheibe	i.O.
Fensterverglasung	i.O.
Scheibenwischer	i.O.
Felgen	Beschädigt: Vorne-Rechts kleiner Kratzer
Dichtungen	i.O.
Zentralverriegelung	i.O.
Anbauteile	i.O.
Außenspiegel	i.O.

### Fahrzeugzustand Bauteile (falls prüfbar)

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung, b = beschädigt, n = nicht vorhanden)

Radaufhängung	i.O.
Stoßdämpfer	i.O.
Federn	i.O. - Sportfedern verbaut
Bremsschläuche	i.O.
Bremsscheiben	i.O.
Bremsbeläge	i.O.
Bremsverschleiß: Wann wechseln?	Sehr gut - Scheiben und Beläge gewechselt 11/23, kann noch lange gefahren werden
Auspuffanlage	i.O.
Getriebe Öldichtheit	i.O.
Motor Öldichtheit	i.O.



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

Differential Öldichtheit	i.O.
Unterboden Zustand generell	i.O.
Sonstige Auffälligkeiten	/

Carspector - Mustergutachten



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Zustand des Motors und Probelauf/ fahrt

### Fahrzeugzustand Motorraum

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung)

Motoröl	i.O. - gewechselt 11/23
Bremsflüssigkeit	i.O. - gewechselt 11/23
Kühflüssigkeit	i.O.
Kraftstoff	i.O.
Ölfeucht?	Nein
Motorraum Zustand generell	i.O.

### Inspektionen und Ölwechsel

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung)

Regelmäßig gewartet?	Ja
Nächste Inspektion	11/25
Nächster Ölwechsel	11/25
Inspektionen und Ölwechsel Scheckheft gepflegt?	Ja - in Vertragswerkstätten

### Fahrzeugzustand Probelauf

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung)

Anlasser	i.O.
Kupplung	i.O.
Motorlauf	i.O.
Tacho	i.O.
Auffällige Geräusche	Nein
Steuerkette/ Riemen	i.O. - Steuerkette gewechselt 11/23





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

### Probefahrt

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung)

Zeitpunkt	14:00
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Autobahn gefahren?	Ja

Motorlauf	i.O.
Lenkung	i.O.
Kupplung	i.O.
Getriebe	i.O.
Tacho	i.O.
Bremsgefühl	i.O.
auffällige Geräusche	Nein

Sonstige Auffälligkeiten	/
--------------------------	---



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Zustand von Innen

### Fahrzeugzustand Innenraum

(i.O. = in Ordnung, x = nicht in Ordnung, b = beschädigt, n = nicht vorhanden)

Sicherheitsgurte	i.O.
Lenkrad	i.O.
Armatur	i.O.
Klimaanlage	X - Klimakompressor defekt
Heizung/ Lüftung	i.O.
Schiebedach	Nicht vorhanden
Bedienelemente	i.O.
Fensterheber	i.O.
Rückspiegel	i.O. - Leichte Beschädigung/ gelblich angelaufen
Sitze	i.O.
Handschuhfach	i.O.
Radio	i.O.
Boden	i.O.
Verkleidung	i.O.
Dachhimmel	i.O.
Hupe	i.O.

Sonstige Auffälligkeiten	/
--------------------------	---



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Sonstige Auffälligkeiten

### Sonstiges

Fehler im Kombiinstrument	Nein
Diagnosegerät	i.O.
Bekannte Unfallschäden	/
Nachlackierungen	Rechte Seite aufgrund einer gestreiften Wand im Parkhaus.
Sonstige Auffälligkeiten	/



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Fazit des Prüfers

### Fazit des Prüfers

Das Fahrzeug befindet sich für sein Baujahr und die Laufleistung in einem sehr guten Zustand. Alle wichtigen Verschleißteile/ Flüssigkeiten wurden regelmäßig in Vertragswerkstätten gewechselt und sind im Serviceheft notiert.

Der Preis ist ebenfalls angebracht.

Der Motor läuft sehr ruhig und zeigt keinerlei Mängel.

Die Nachlackierung wurde professionell durchgeführt und kann nur durch bloßes Auge kaum gesehen werden.

Die Klimaanlage ist kaputt und der Rückspiegel ist minimal beschädigt. Ansonsten ist das Auto in einem sehr guten Zustand und kann ohne Sorgen und Angst gekauft werden.

Abseits der Klimaanlage werden erstmal keine teuren Reparaturen oder Servicekosten auftreten.

Meine Kaufempfehlung lautet: Ja, es ist ein gutes Fahrzeug und ich empfehle den Kauf.

**Wichtig:** Der Sachverständige hat den Zustandsbericht des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Besichtigung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, basierend auf den gegebenen Möglichkeiten. Dieser Bericht begründet weder eine Haftung seitens des Prüfers, noch enthält er eine Garantiezusage für Käufer oder Verkäufer. Bauteile oder -gruppen, die nicht ausdrücklich aufgeführt sind, wurden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Untersuchung erfolgt grundsätzlich ohne Zerlegung oder Demontage von Teilen. Aufgrund der Sicht- und Funktionsprüfung sowie des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden. Daher können nicht alle möglichen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden, da sie unter anderem von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig sind.



**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Fahrzeugüberblick






K = Kratzer

D = Delle

S = Schaden

R = Rost

N = Nachlackierung





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Fotodokumentation

### Ansicht VR





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Ansicht VL





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Ansicht HR







**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Ansicht HL





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Ansicht Innenraum Fahrerseite





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Ansicht Innenraum Beifahrerseite





**carspector**  
Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Dokumentation der Schäden

### Kleinere Kratzer am Spiegel: Fahrerseite





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Kleinere Steinschläge verteilt auf der Motorhaube





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

### Kratzer an der Felge: Vorne-Rechts





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Detailbild





**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

### **Kleinere Kratzer an der Seitenwand: Hinten-Rechts und an der Beifahrertür**







**carspector**

Auto gecheckt,  
sicher gekauft.

## Kleinere Schäden am Lenkrad

